



CÂMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA

GABINETE DO VEREADOR ANDRÉ GOMES - MDB

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA N° 14 / 2025

Senhor Presidente,
Senhores (a) Vereadores (a),

CÂMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA	
PROTOCOLO	
RECEBEMOS EM:	
<u>14/02/2025</u> ÀS HS <u>10:30</u>	
DOCUMENTO(S) EM <u>2</u> LAUDAS(S)	
<u>André Gomes</u>	
ASSINATURA	

O Ver. André Gomes da Silva, conforme preconiza o art. 94, do Regimento Interno deste Poder Legislativo, encaminho este **PEDIDO DE PROVIDÊNCIA** ao – IMTTI – INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE IRANDUBA, intermediando com os órgãos estaduais solicitar com urgência a implantação de sinalização viária na entrada do Ramal da Cachoeira do Castanho KM-23, que dá acesso à Rodovia AM-070. No entanto, o perigo se agrava principalmente à noite, quando a falta de sinalização leva os condutores a perderem a noção da continuidade da via, a situação é preocupante e exige a instalação imediata de placas indicativas, de advertência e regulamentação, conforme as normas de trânsito, para garantir a segurança de todos que transitam pela área, especialmente à noite.

JUSTIFICATIVA

A sinalização é um elemento fundamental para garantir a segurança e a ordem no trânsito, prevenindo acidentes e orientando os motoristas de forma clara e eficiente. No caso do Ramal da Cachoeira, Km 23 da AM 070, especialmente na saída do ramal, há uma deficiência na sinalização existente, o que tem causado riscos significativos para os condutores. Atualmente, há uma única placa indicando "PARE", porém, essa placa encontra-se obstruída por banners, o que compromete sua visibilidade. Isso tem dificultado a percepção dos motoristas, que, ao não visualizarem a placa, acabam cruzando para o outro lado da via sem a devida parada. Como resultado, já ocorreram acidentes graves, com motoristas caindo em barrancos nas proximidades.



CÂMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA

GABINETE DO VEREADOR ANDRÉ GOMES - MDB

Dessa forma, é imprescindível realizar ajustes na sinalização, incluindo a reposição da placa de forma visível e a adição de outras medidas complementares, como a instalação de placas adicionais, faixas de alerta ou até mesmo a colocação de dispositivos de segurança (como redutores de velocidade), para evitar novos acidentes e assegurar a proteção de todos os usuários da via.

Por fim, destacamos os problemas específicos da sinalização, reforçando a necessidade urgente de melhoria na sinalização para garantir a segurança da área.



VEREADOR ANDRÉ GOMES - MDB