


ESTADO DO AMAZONAS
CÂMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA
GABINETE DO VEREADOR BRUNO LIMA- REP



PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº381/2024

Senhor Presidente,
Senhores (a) Vereadores (a),


O Vereador Bruno Lima, conforme preconiza o art. 94, do Regimento Interno deste Poder Legislativo, encaminho este **PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS** para que seja providenciado manutenção das telhas da Capela São Geraldo.

JUSTIFICATIVA

A capela São Geraldo, localizada no cemitério São Geraldo, apresenta problemas nas telhas, que necessitam de manutenção urgente. A falta de reparos pode causar infiltrações e danos estruturais, comprometendo a integridade do edifício e a segurança dos frequentadores. A manutenção das telhas é essencial para preservar o patrimônio e garantir um ambiente seguro e adequado para as cerimônias religiosas e visitas ao cemitério.

Diante do exposto, solicito que sejam tomadas as providências necessárias para a manutenção das telhas da capela São Geraldo, situada no cemitério São Geraldo, atendendo assim às necessidades urgentes da comunidade e garantindo a preservação do patrimônio.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Iranduba, em 29 de novembro de 2024.


Bruno Lima
Vereador/ Republicanos

